

PULSOXIMETRAR

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Pulsoximetrar	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	TB	Cvst

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsyn skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera kablar och anslutningar.
- Gör ren materielen.
- Funktionskontrollera materielen.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.