

## KRYPTOMODEM 1401

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3858-140131	KRYPTOMODEM 1401C/T
M2546-172011	FIBERMODEM /T

### Allmänt, ändringar

#### — OBS —

Särskild tillsyn finns numera beskriven i M7782-020772 MVSCHDS KRYMOD 1401.

### Vårdbestämmelser

Grundtillsyn genomförs före förrådsställning enligt denna blankett, MVSCHG.

Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning
Se TO	=	Se anvisningar i TO UF SAMBAND 610-029620

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador och funktion. Efter grundtillsyn ska kontroll- och följekort fyllas i med åtgärdsnummer, funktionsnivå samt kontrolldatum, och sedan fästas på emballaget.

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-007998	TO UF SAMBAND 610-029620, Särskild tillsyn och Grundtillsyn för KRYMOD 1401

### Checklista Kryptomodem 1401C

Pos	Gt F	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring	Sign
1	X	KRYPTOMODEM	5.1.1	Kontrollera att KRYMOD 1401 inte utsatts för åverkan eller misstänkt manipulation samt att plomberingen är intakt	
2	X	KRYPTOMODEM	5.1.2	Kontrollera att KRYMOD 1401 är försedd med CCI-märkning	
3	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.1	Starta och kontrollera lysdioden power	
4	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.1	Kontrollera apparatens självtest	
5	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.2	Kontrollera optouttag	
6	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.3	Kontrollera navigering i menysystem	
7	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.4	Kontrollera display och knappsats	
8	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.5	Genomför avläsning av programvara	
9	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.6	Genomför nyckelinläsning från aktivt kort	
10	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.7	Genomför nyckelinläsning med streckodsmus	
11	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.8	Radera samtliga inlästa nycklar	
12	X	KRYPTOMODEM	5.1.5.2.9	Genomför kontroll av kommunikationsgränssnitt, Kryptomodem	
13	X	EMBALLAGE	5.1.6	Kontrollera skador, utför inventering, fyll i "Kontroll och följekort"	

### Checklista Fibermodem

Pos	Gt F	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring	Sign
1	X	FIBERMODEM	5.2.1	Kontrollera att FIBERMODEM inte utsatts för åverkan eller misstänkt manipulation samt att plomberingen är intakt	
2	X	FIBERMODEM	5.2.2	Kontrollera att FIBERMODEM är försedd med CI-märkning	
3	X	FIBERMODEM	5.2.5.2.1	Genomför kontroll av kommunikationsgränssnitt, Fibermodem	
4	X	EMBALLAGE	5.2.6	Kontrollera skador, utför inventering, fyll i "Kontroll och följekort"	