

Avsnitt/ Tillsynspunkt	Ändring
Generellt	Schema omarbetat: Samlat TSK-punkter, samlat sambandspunkter, omnumrering, dvs punkter hänvisade till i ändringsförteckning kan vara ändrade i ny utgåva. Uppdaterat med punkt 52 Rostskydd. Diverse stavfel rättade Ny punkt under Tillbehör för kontroll av tätkakans tillverkningsdatum
1.3	Pjäsdatorsystem (VS), lagt till ominstallation efter genomförd backup och tömning av fellogg.
5.3	Avgassystem, skyddsplåt över kontakter, förvaringslåda ammunition - Lagt till ", läckage".
7.1.5	Lucka för övertrycksventil, utsida - Text ändrad till "Fritt från främmande föremål som hindrar rörlighet."
7.2.4	Fönster Referens till I-bok inlagd.
8.12	Strömställare, reglage, instrument - Delat upp på två rader, en för Strömställare S3 som hänvisar till R4, en för Strömställare, reglage, instrument som inte hänvisar till R4.
8.19	Vattенокare - Benämning ändrad till "Vattenvärmare".
8.22	"Liner" (skydd invändigt) - Lagt till ", begynnande sprickor".
8.25	Backkamera - Lagt till "Kontrollera att avståndsmarkeringar är synliga."
9.15	Hyttpanel A104 Tillägg av "funktion (lock, brytare mm)"
15.4	Lufttank, luftventiler, slangar - ändrat till "Lufttork, luftventiler, slangar".
16.5	Ventilationsfilter för hydrauloljetank Tillägg ", läckage"
16.8	Spolvätskebehållare Tillägg ", läckage"
16.9	Tryckluftstank Tillägg ", läckage"
17.8	Bränsletankens ventilationsfilter - Punkten borttagen.
18.3	Drivlina hytt-led Tillägg ", fastsättning"
19.4	Dieselmotorvärmare - R4 tillagt i kolumn.
19.4	Hydraulolja i tank för öppning och stängning av huv Text ändrad från "Ska vara 30-40 mm under påfyllnadspluggens plan." till "Ska vara cirka 10 mm under påfyllnadspluggens plan."
20.10	Generator Tillägg ", fastsättning"
20.11	Huvudventilenhet Tillägg ", fastsättning, fastsättning kablage och kontakter"
20.7	Tryckluftstank och dräneringsventil Tillägg ", läckage"
21.5	Förvaringslådor, lister, gångjärn - Hänvisning ändrad till R2. Kontroll av lucklås med avseende på skador och funktion tillagt.
22.13	Skruvförband chassi ändrad till Skruvförband chassi, axelfästningar.
23.6	Kontroll av tätning tillagd.
23.13	Överlavett (lavettklyka) ändrad till Överlavett (lavettklyka) med kablage, slangar och borstar.
23.16	Höjdriktcyllindrar med gummidamasker Tillägg ", korrosion under bälgarna"
24.3	Sidriktmotor Tillägg ", läckage"
25.1	Stödben "Skador" ändrat till "Skador, glidplattornas (02862361, 02862362) förslitning (tjocklek, Nom. 6 mm resp. 10 mm), ytbehandling."
26.3	Hydraulanslutningar stödben Tillägg ", läckage"
29.4	Förvaringslådor, lister, gångjärn - Hänvisning ändrad till R2. Kontroll av lucklås med avseende på skador och funktion tillagt.
30.2	Hänvisas till I-bok som fått uppdaterad bild.
30.4	Hänvisning till R4
32.4	Tagit bort alla Volvo-punkter
33.1.11	Tvångsrekylingscyllindrar med rör och anslutningar Hänvisning R2 tillagd.
33.1.15	Säkringsenhet - Text ändrad från "...och spänner upp slagbulten upp när..." till "...och spänner upp slagbulten när..."
33.1.18	Rostskyddsbehandling i vagga - Text ändrad till "Kontroll av rostskyddsbehandling innanför lucka 530, 531 och 532"

