

FOTOMETRAR

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Fotometrar	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Vårdpublikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Gummi, plast, färg	M7782-122001 GUMMI GEMENS M7782-122002 TÄTNINGSELEMENT M7782-122101 PLAST GEMENS

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsynen skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Gör ren apparaten och tillbehören.
- Kontrollera gummi och plastdetaljer. Följ anvisningarna i MVSCHF 2 angående vård av gummi och plast.
- Kontrollera kablar och anslutningar.
- Funktionskontrollera apparaten.
- Packa och VPI-behandla materielen.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.